



## **INFORME PRELIMINAR ESTADO DE SITUACION CALETAS PESQUERAS POR EFECTO DE TERREMOTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

### **1. DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE SITUACIÓN DE CALETAS**

EL 16 de septiembre se produjo un sismo de mayor intensidad que se percibió a las 19:55 horas entre las regiones de Atacama y La Araucanía. A las 20:03 horas ONEMI solicitó la evacuación de todo el borde costero nacional tras la ALARMA de tsunami emitida por SHOA. El Centro Sismológico Nacional reportó magnitud 8,4 Mw, con epicentro 42 kilómetros al oeste de Canela Baja y una profundidad 11,1 kilómetros.

La provincia de Choapa es la que resultó con los mayores daños, siendo especialmente afectadas las comunas de Los Vilos, La Canela, Illapel y Salamanca.

Las consecuencias reportadas en el borde costero de región de Coquimbo, indican un importante grado de daños, luego que el mar entrara al puerto de Coquimbo y a la localidad de Tongoy, donde además se reportó un desaparecido.

En el caso de Coquimbo, la mayor magnitud de las olas se registraron en el sector de la playa Changa, donde el mar arrastró botes y algunas embarcaciones medianas. Los daños también deberán ser verificados durante la jornada, ya que al estar vigente la alarma de tsunami no hubo acceso al lugar.

#### **1.15 REGION DE ARICA Y PARINACOTA**

No reporta daños hasta el momento

##### **1.1 REGION DE TARAPACA**

No reporta daños hasta el momento

##### **1.2 REGION DE ANTOFAGASTA**

No reporta daños hasta el momento

### **1.3 REGION DE ATACAMA**

No reporta daños hasta el momento, sin embargo se recorrerá litoral hasta La Serena.

### **1.4 REGION DE COQUIMBO**

Tren de olas de 4,2 metros de altura de olas en la región. En la región de Coquimbo las zonas más afectadas son las localidades Coquimbo y Tongoy, donde se registran daños en las embarcaciones mayores y menores e infraestructura y plantas de proceso.

#### **Los Vilos : 57 embarcaciones siniestradas**

**Caleta San Pedro de Los Vilos:** 15 embarcaciones siniestradas muelle sin daños estructurales pero inundado

**Caletas Las Conchas:** 8 embarcaciones siniestradas

**Caleta Sierra:** 23 embarcaciones siniestradas

**Caleta Huentelauquen:** 5 embarcaciones siniestradas

**Caleta Pichidangui:** sin problemas

**Caleta Maitencillo:** 1 embarcación siniestradas (dirigente informa 5)

**Caletas Totalillo sur, Chigualoco y Cascabeles** sin daños hasta el minuto

**Caleta Puerto Oscuro:** 2 botes completos perdidos

**Caleta La cebada:** 1 bote siniestrado

**Caleta Rio Limarí:** sin acceso por destrucción de caminos y sin luz. No se ha podido ingresar.

**Caleta El sauce:** dos embarcaciones siniestradas

#### **Tongoy**

**Caleta Tongoy 11 embarcaciones siniestradas,** El muelle en no registra daños (DOP)

Totalillo caleta destruida completamente

Talquilla caleta destruida completamente

#### **Coquimbo**

Numero indeterminado pero gran número de embarcaciones a la deriva, grietas en la loza y planta de proceso de jibia dañada fuertemente. Planta Horizon posible daño en Yoma de descarga

Puerto industrial inhabilitado

5 embarcaciones industriales varadas en la costanera relacionada con la flota albacorera y arrastrera industrial

**Caleta Coquimbo** con daño estructural

**Caleta Totalillo Centro:** 5 a 10 embarcaciones con perdida

1 Embarcación industrial semi hundida

Centro gastronómico de Coquimbo (locales de la costanera) totalmente destruido

Caleta Chungungo sin daños

Caleta Punta de Choros embarcación siniestrada y daño leve en infraestructura de la caleta

Caleta Peñuelas Botes a la deriva y varados sin cuantificar.

Sin información caleta peñuelas, Hornos

Guayacan embarcaciones a la deriva y contenedor de Jibia esparcidos en el mar locales gastronómicos destruidos y sede del gremio inundada

Tongoy perdida de motores y en cultivo marinos (fundación Chile) pérdida total de líneas de ostras; perdida de cultivos de corvina. Otros cultivos en evaluación pero aparente daño significativos.

#### **Plantas pesqueras en coquimbo**

Daños eléctricos y una planta afectada seriamente

### **1.5 REGION DE VALPARAISO**

En el transcurso de la mañana se inspeccionara las caletas en la región, con énfasis en el sector norte de la región. **Caleta Higuera** y **San Pedro Concon** se reportan daños en la flota y la infraestructura con daños menores.

En Algarrobo dos embarcaciones menores siniestradas

### **1.6 REGION DE OHIGGINS**

No reporta daños hasta el momento

### **1.7 REGION DEL MAULE**

No reporta daños hasta el momento

### **1.8 REGION DEL BIO BIO**

No reporta daños hasta el momento

### **1.9 REGION DE LA ARAUCANIA**

No reporta daños hasta el momento

